




Модульный автоматический реверсивный рубильник с дистанционным управлением Socomec ATyS p M - руководство по быстрому запуску. Юниджет.

Постоянная ссылка на страницу: <https://www.uni-jet.com/catalog/ustrojstva-avr/socomec-atys-p-m/>



Установка и ввод в эксплуатацию



Светодиод подачи питания
1 зеленый светодиод
- Никогда не горит: обесточивание питания, включение резерва, системы программного обеспечения, если другие индикаторы горят.
- Всегда горит: устройство в состоянии питания.

Светодиод отказов
1 красный светодиод, показывающий состояние изделия, не горит: устройство в состоянии программного обеспечения, если другие индикаторы горят.
- Всегда горит: на изделие подается питание.

Зарядка конденсатора
Возврат к нулевому заряду конденсатора. Если индикатор мигает, функция возврата не работает.

Режим работы
1 Желтый светодиод для указания активности ручного режима.
АУТ: Зеленый светодиод для указания активности автоматического режима.



ШАГ 3 УПРАВЛЕНИЕ/РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ Клеммы и проводка

Тип	Клемма №	Описание	Характеристики	Рекомендуемое сечение провода
Входы	207	Общая точка для входов	Неподключать к одному источнику питания. Подать питание из изделия.	От 0,5 до 2,5 мм ² (жесткий тип)
	208	I1: программируемый вход		
	209	I2: программируемый вход		
Выходы	210	I3: программируемый вход	Резистивная нагрузка 2 А 30 В пост. тока 0,5 А 230 В перем. тока Рмакс: 60 Вт или 115 ВА Умакс: 30В пост.тока или 230 В перем. тока	От 0,5 до 1,5 мм ² (многожильный тип)
	43/44	O1: программируемый выход		
	53/54	O2: программируемый выход		
	63/64	O3: программируемый выход		
Подключение удаленного интерфейса	RJ	Человеко-машинный интерфейс ATyS D10/D20	Максимальное расстояние 3 м	Кабель прямого подключения RJ45 8/8 Кат. 5
	RS485	Подключение к RS485 0: наличие защитной оболочки кабеля до после шины RS485 - : отрицательная клемма шины RS485 + : положительная клемма шины RS485	Изолированная пара RS485	Экранированная витая пара LiUCY, от 0,5 до 2,5 мм ²

Тип	Клемма №	Состояние контакта	Описание	Выходные характеристики	Рекомендуемое сечение провода
Блок вспомогательных контактов 1309 0001	11/12/14	11 — 14	Переключатель положения I	250В перем. тока 5А AC1-30 В пост. тока 5 А	От 0,5 до 2,5 мм ² (жесткий тип)
	21/22/24	21 — 24	Переключатель положения II		
	01/02/04	01 — 04	Переключатель положения 0		
Блок вспомогательных контактов 1309 0011	11/12/14	11 — 14	Переключатель положения I	250В перем. тока 5А AC1-30 В пост. тока 5 А	От 0,5 до 1,5 мм ² (многожильный тип)
	21/22/24	21 — 24	Переключатель положения II		
	01/02/04	01 — 04	Переключатель положения 0		


ШАГ 1

Установка. Внимание! Убедитесь, что изделие установлено на плоской жесткой поверхности.



Настройка блокировки




⚠ АTyS M поставляется с блокировкой в настройке положения 0.




⚠ С целью обеспечения блокировки во всех положениях (I–II), перед установкой настройте АTyS M следующим образом. (Винт расположен сзади изделия).

ШАГ 2

Подключения к клеммам питания



Убедитесь в том, что изделие находится в ручном режиме (передняя крышка открыта).



Предварительные действия

- После поставки изделия упакуйте и проверьте следующее:
 - Упаковка не содержит повреждений в хорошем состоянии.
 - Номер изделия соответствует заказу.
 - В комплект поставки входит:
 - Кол-во 1 x АTyS M
 - Кол-во 1 x Удлиняющий стержень аварийной рукоятки
 - Кол-во 1 x Набор клемм
 - Инструкция по быстрому запуску

Внимание!

- ⚠ Опасность поражения электрическим током, получения ожогов или травм от подвижных частей оборудования.
- Функция быстрого запуска предназначена для персонала, прошедшего обучение по установке и вводу в эксплуатацию этого изделия. Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации изделия, которая имеет статус текстовых документов СОСОМЕС.
- Установка и ввод в эксплуатацию данного изделия должны производить только квалифицированный и авторизованный персонал.
- Для технического обслуживания и обслуживания рекомендуется использовать только обученный уполномоченный персонал.
- Непроизводительные как работы, так и контроль или питание кабелей, подключенных к изделию, привозможны или невозможны в зависимости от типа изделия, непосредственно через электрическую цепь или не напрямую через внешние цепи.
- Всегда используйте соответствующее устройство индикации напряжения, чтобы убедиться о состоянии напряжения.
- Убедитесь в том, что никакие металлические предметы не могут попасть в шкаф управления (опасность образования электрической дуги).

Несоблюдение принятых инженерно-технической практикой, а также невыполнение в инструкции по технике безопасности может привести к серьезному травмированию пользователя и других людей, даже к смерти.

⚠ Опасность повреждения устройства в случае падения или повреждения изделия рекомендуется заменить на комплектное изделие.

Аксессуары

- Соединительные шины 125А или 160А.
- Трансформатор напряжения и управление (400В перем. тока -> 230 В перем. тока).
- Переключатель напряжения и электропитания.
- Клеммные крышки.
- Блоки вспомогательных контактов.
- Корпус из поликарбоната.
- Расширительная коробка из поликарбоната.
- Клеммы подключения силовой цепи.
- Дистанционное устройство отображения АTyS D10.
- Дистанционное устройство отображения управления АTyS D20.



www.socomec.com
www.socomec.com/en/atys-p-m
Для загрузки и ознакомления с брошюрами, каталогами и технической документацией.

